


MILESEEY[®] OPTICS



IONJET 2 COMPACT HUNTING LASER RANGEFINDER

Quick Start Guide

For FAQs, detailed user manuals, and more information,
please visit: <https://www.mileseeeyoptics.com>



CONTENTS

English	1-10
Deutsch	11-20
Français	21-30
Italiano	31-40
Español	41-50

Safety Instructions

Warning

- DO NOT look into the laser aperture when using the device, otherwise it may cause damage to your eyes.
- DO NOT use the device to view the sun or aim it directly towards the sun, for it may hurt your eyes permanently, cause damage to the components inside and the eyepiece.
- DO NOT store the device in environments with temperatures exceeding the recommended range (-10°C to 60°C).



Disposal:

- Commitment to Environmental Protection: Environmental protection is a shared responsibility. Be mindful of their environmental impact while using this product.
- Battery Disposal: Disposing of waste batteries in household garbage is strictly prohibited. Please ensure that waste batteries are disposed of at designated collection stations for proper handling.

● **Product Disposal:** This product should not be discarded with regular domestic waste. Instead, it must be disposed of in accordance with local regulations and guidelines specific to your country/region.

 Warning

Medical Device Interference: Contains a neodymium magnet. Keep away from pacemakers and defibrillators to prevent interference.


Heat Sensitivity: Exposure to temperatures over 175°F (80°C) may reduce magnetic attraction.

Electronic Damage Risk: The strong magnetic field may affect TVs, computers, credit cards, mechanical watches, hearing aids, and more. Avoid placing near sensitive electronic devices.



Pinching Hazard: Use caution to prevent skin or finger pinching when attaching to metal surfaces.




Product Overview



Magnet



Display Icons



Operation Instructions

Power On/Off

Press the power button () to turn on/off the device.

*The device automatically powers off after 16s of no operations.

Diopter Adjustment

Rotate the diopter adjustment dial to bring the view into sharp focus for optimal image clarity.

Distance Measurement


Short press the Measure button to perform ranging.

*If "----" appears on the display, it means the target is unmeasurable or out of range.


Ranging Modes

Short press the Mode button to switch among LOS, HD and ARCH modes.

LOS Mode: measures the line of sight distance from the device to the target.




HD Mode (): calculates the horizontal distance from the device to the target.



ARCH Mode (↗): compensates angles to provide hunters the “true distance” when hunting with bows or archery.

Users need input the speed of the arrow into the device first. Under ARCH mode, press and hold Mode button to enter the setting menu, press the Measure button to adjust speed value from 200fps to 350fps (default set at 220fps).

*Maximum measuring range for ARCH mode is 200 yards.



Settings

Press and hold the Mode button to enter/exit the setting menu, press the Mode button to cycle through items, and press the Measure button to adjust the values or change the setting in each item.

SET1: Target Mode Switch (First/Last/Best/Auto)


SET2: Brightness Adjustment (L0-L3, L0 is black display)

SET3: Unit Switch (Y/M)


Target Modes

Press and hold the Mode button to enter the setting menu, and press the Measure button to switch target modes (First/Last/Best/Auto).


First Mode: recommended when the target is in front of complex background. This mode avoids determining the distances to the background objects, only displays the distance to the nearest target.



Initial range captured on trees.




Range captured on closer elk.




Scanned to further trees. Range remains locked on closer elk.


Last Mode: recommended when complex background is in front of the target. This mode ignores obstacles like branches or shrubs and only displays the distance to the farthest target.



Initial range captured on trees.



Range captured on farther elk.



Scanned to closer trees. Range remains locked on farther elk.

Best Mode: recommended when there are no obvious obstructions in front of the target and no significant interference from the background.

Auto Mode: recommended for measuring multiple targets at the same time or the target keeps moving. This mode can measure the distances to both the nearest and farthest targets simultaneously.

Product Specifications

Model	IONJET 2
Max. Reflective Range	Up to 2000Y
Range on Tree	Up to 1200Y

Range on Deer	Up to 1000Y
Magnification	6x
FOV	7.5°
Exit Pupil	3.7mm
Eye Relief	16mm
Battery	Dual Power Supply: CR2 & Rechargeable lithium battery 450mAh
Battery Life	>10000 ranges
Display	High-clarity LCD with dual display (red&black)
Range Response Time	<1s
Range Resolution	$\pm(0.5Y+0.001D)$
Dimensions	4.11*2.62*1.42 inch (104.5*66.5*36 mm)
Weight	253g

*All data are measured and provided by the MILESEEY Lab, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.

Contact Us

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,
Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan
District, Shenzhen, China

Website: www.mileseey.net

Store: www.mileseeyoptics.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

Sicherheitshinweise

Warnung

- Blicken Sie bei der Verwendung des Geräts NICHT in die Laseröffnung, da dies zu Augenschäden führen kann.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, um in die Sonne zu blicken oder es direkt auf die Sonne zu richten, da dies Ihre Augen dauerhaft schädigen und die Komponenten im Inneren sowie das Okular beschädigen kann.
- Lagern Sie das Gerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen über dem empfohlenen Bereich (-10°C bis 60°C).



Entsorgung:

- Engagement für den Umweltschutz: Umweltschutz ist eine gemeinsame Verantwortung. Denken Sie bei der Verwendung dieses Produkts an die Umweltauswirkungen.
- Batterieentsorgung: Die Entsorgung von Altbatterien im Hausmüll ist streng verboten. Bitte stellen Sie sicher, dass Altbatterien an dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, damit sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

● **Produktentsorgung:** Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es gemäß den örtlichen Vorschriften und Richtlinien Ihres Landes/Ihrer Region entsorgt werden.

Warnung

Störungen durch medizinische Geräte: Enthält einen Neodym-Magneten. Halten Sie es von Herzschrittmachern und Defibrillatoren fern, um Störungen zu vermeiden.


Wärmeempfindlichkeit: Temperaturen über 80 °C können die magnetische Anziehungskraft verringern.

Elektronisches Schadensrisiko: Das starke Magnetfeld kann Fernseher, Computer, Kreditkarten, mechanische Uhren, Hörgeräte und mehr beeinträchtigen. Vermeiden Sie die Platzierung in der Nähe empfindlicher elektronischer Geräte.



Klemmgefahr: Gehen Sie beim Anbringen an Metalloberflächen vorsichtig vor, um Haut- oder Fingereinklemmungen zu vermeiden.




Produktsübersicht



Magnet



Anzeigesymbole



Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den Einschaltknopf (), um das Gerät ein-/auszuschalten.

*Das Gerät schaltet sich nach 16 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus.

Dioptrieneinstellung

Drehen Sie das Dioptrieneinstellungsrad, um die Ansicht für optimale Klarheit des Bildes scharf zu stellen.

Entfernungsmessung


Drücken Sie kurz den Messknopf, um die Entfernungsmessung durchzuführen.

*Wenn „---“ auf dem Display erscheint, bedeutet das Ziel nicht messbar oder außerhalb der Reichweite ist.


Modi der Entfernungsmessung

Drücken Sie kurz den Modusknopf, um zwischen den Modi LOS, HD und ARCH zu wechseln.

LOS-Modus: Es misst die Sichtlinienentfernung vom Gerät zum Ziel.




HD-Modus (): Es berechnet die horizontale Entfernung vom Gerät zum Ziel.



ARCH-Modus (↔): Es gleicht Winkel aus, um Jägern die „wahre Distanz“ bei der Jagd mit Pfeil und Bogen zu liefern.

Benutzer müssen zuerst die Geschwindigkeit des Pfeils in das Gerät eingeben. Halten Sie im ARCH-Modus die Modus-Taste gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Drücken Sie den Messknopf, um den Geschwindigkeitswert von 200 fps bis 350 fps einzustellen (Standardeinstellung: 220 fps).

*Die maximale Messreichweite für den ARCH-Modus beträgt 200 Yards.



Einstellungen

Halten Sie den Modusknopf gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen/zu verlassen. Drücken Sie den Modusknopf, um durch die Elemente zu blättern. Drücken Sie den Messknopf, um die Werte anzupassen oder die Einstellung in jedem Element zu ändern.

SET1: Zielmodusschalter (Erster/ Letzter/ Bester/ Auto)


SET2: Helligkeitseinstellung (L0-L3, L0 ist schwarze Anzeige)

SET3: Einheitenschalter (Y/M)


Zielmodi

Halten Sie den Modusknopf gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie den Messknopf, um die Zielmodi (Erste/Letzte/Beste/Auto) zu wechseln.


Erster Modus: Es wird empfohlen, wenn sich das Ziel vor einem komplexen Hintergrund befindet. Dieser Modus vermeidet die Bestimmung der Entfernungen zu den Hintergrundobjekten und zeigt nur die Entfernung zum nächsten Ziel an.



Ursprüngliche Reichweite auf Bäumen erfasst.




Reichweite auf näherem Elch erfasst.




Auf weiter entfernte Bäume gescannt. Reichweite bleibt auf näherem Elch erfasst.


Letzter Modus: Es wird empfohlen, wenn sich vor dem Ziel ein komplexer Hintergrund befindet. Dieser Modus ignoriert Hindernisse wie Äste oder Sträucher und zeigt nur die Entfernung zum am weitesten entfernten Ziel an.



Ursprüngliche Entfernung auf Bäumen erfasst.



Entfernung auf weiter entfernten Elch erfasst.



Auf nähere Bäume gescannt. Entfernung bleibt auf weiter entfernten Elch fixiert.

Bester Modus: Es wird empfohlen, wenn sich vor dem Ziel keine offensichtlichen Hindernisse befinden und der Hintergrund keine nennenswerten Störungen verursacht.

Automodus: empfohlen für die gleichzeitige Messung mehrerer Ziele oder wenn sich das Ziel ständig bewegt. Dieser Modus kann die Entfernungen zum nächsten und am weitesten entfernten Ziel gleichzeitig messen.

Produktspezifikationen

Modell	IONJET 2
Max. Reflektive Reichweite	Bis zu 2000Y
Reichweite auf Baum	Bis zu 1200Y

Reichweite bei Rehen	Bis zu 1000 Y
Vergrößerung	6x
Sichtfeld	7.5°
Austrittspupille	3.7mm
Augenabstand	16mm
Batterie	Doppelte Stromversorgung: CR2 und wiederaufladbare Lithiumbatterie 450 mAh.
Lebensdauer der Batterie	>10000 Reichweiten
Anzeige	Hochklares LCD mit Doppelan- zeige (rot und schwarz)
Reaktionszeit der Reichweiten	<1s
Auflösung der Reichweiten	$\pm(0.5Y+0.001D)$
Abmessungen	4,11 x 2,62 x 1,42 Zoll (104,5 x 66,5 x 36 mm)
Gewicht	253g

*Alle Daten werden vom MILESEEEY Lab gemessen und bereitgestellt. Die aktuelle Nutzung kann je nach den spezifischen Umständen leicht abweichen.

Kontakt

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Adresse: Nr. 3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,
Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan
District, Shenzhen, China

Website: www.mileseey.net

Shop: www.mileseeytools.com

E-Mail: service@mileseey.com

Made in China

Instructions de sécurité

Avertissement

- NE regardez PAS dans l'ouverture du laser lorsque vous utilisez l'appareil, sinon vous risquez d'endommager vos yeux.
- NE PAS utiliser l'appareil pour regarder le soleil ou le diriger directement vers le soleil, car cela peut blesser vos yeux de façon permanente, endommager les composants à l'intérieur et l'oculaire.
- NE PAS stocker l'appareil dans des environnements dont la température dépasse la plage recommandée (-10°C à 60°C).



Mise au rebut:

- Engagement en faveur de la protection de l'environnement : La protection de l'environnement est une responsabilité partagée. Soyez attentifs à leur impact sur l'environnement lors de l'utilisation de ce produit.
- Mise au rebut des piles : Il est strictement interdit de jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Veillez à ce que les piles usagées soient déposées dans des stations de collecte désignées pour un traitement approprié.

● **Mise au rebut du produit** : Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Au lieu de cela, il doit être éliminé conformément aux réglementations et directives locales spécifiques à votre pays/région.

Avertissement

Interférence avec les appareils médicaux : Contient un aimant en néodyme. Tenir à l'écart des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs pour éviter toute interférence.


Sensibilité à la chaleur : L'exposition à des températures supérieures à 80°C (175°F) peut réduire l'attraction magnétique.

Risque de dommages électroniques : le champ magnétique puissant peut affecter les téléviseurs, les ordinateurs, les cartes de crédit, les montres mécaniques, les appareils auditifs, etc. Évitez de le placer à proximité d'appareils électroniques sensibles.



Risque de pincement : Faites attention à ne pas vous pincer la peau ou les doigts lorsque vous fixez l'appareil à des surfaces métalliques.




Vue d'ensemble du produit



Aimant



Icônes d'affichage



Instructions d'utilisation

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton () d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil.

*L'appareil s'éteint automatiquement après 16 secondes d'inactivité.

Réglage dioptrique

Tournez le bouton de réglage dioptrique pour mettre au point l'image et obtenir une netteté maximale.

Mesure de la distance


Appuyez brièvement sur le bouton de mesure pour effectuer une mesure de distance.

Si « --- » apparaît à l'écran, cela signifie que la cible n'est pas mesurable ou qu'elle est hors de portée.


Mode de mesure

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour basculer entre les modes LOS, HD et ARCH.

Mode LOS: mesure la distance en visibilité directe entre l'appareil et la cible.




Mode HD (): calcule la distance horizontale entre l'appareil et la cible.



Mode ARCH (↗↘): compense les angles pour fournir aux chasseurs la « vraie distance » lorsqu'ils chassent avec des arcs ou des flèches.

Les utilisateurs doivent d'abord entrer la vitesse de la flèche dans l'appareil. En mode ARCH, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton Mesure pour régler la vitesse entre 200fps et 350fps (la valeur par défaut est de 220fps).

*La portée maximale de la mesure en mode ARCH est de 200 yards.



Réglages

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour entrer/sortir du menu des réglages, appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler les éléments et appuyez sur le bouton Mesure pour ajuster les valeurs ou modifier les réglages pour chaque élément.

SET1 : Modifier le mode cible (premier/dernier/meilleur/auto)


SET2 : Réglage de la luminosité (L0-L3, L0 correspond à un affichage noir)

SET3 : Changement d'unité (Y/M)


Mode cible

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton Mesure pour modifier le mode cible (First/Ultime/Best/Auto).


Mode First (premier) : recommandé lorsque la cible se trouve devant un arrière-plan complexe. Ce mode évite de détecter les distances aux objets de l'arrière-plan et n'affiche que la distance à la cible la plus proche.



Distance initiale
détectée sur les
arbres.




Distance détectée
jusqu'à l'élan le plus
proche.




Balayage vers des arbres
plus éloignés. La distance
reste verrouillée sur l'élan
le plus proche.


Dernier mode: recommandé lorsqu'un arrière-plan complexe se trouve devant la cible. Ce mode ignore les obstacles tels que les branches ou les buissons et n'indique que la distance jusqu'à la cible la plus éloignée.



Distance initiale détectée au-dessus des arbres.



Distance parcourue jusqu'à l'élan le plus éloigné.



Balayage vers les arbres les plus proches. La distance reste verrouillée sur l'élan le plus éloigné.

Meilleur mode : recommandé lorsqu'il n'y a pas d'obstacles évidents devant la cible et qu'il n'y a pas d'interférences significatives avec l'arrière-plan.

Mode automatique : recommandé pour mesurer plusieurs cibles simultanément ou lorsque la cible est en mouvement. Ce mode vous permet de mesurer simultanément les distances par rapport à la cible la plus proche et la plus éloignée.

Spécifications du produit

Modèle	IONJET 2
Distance de réflexion maximale	jusqu'à 2000Y
Distance par rapport aux arbres	jusqu'à 1200Y

Distance par rapport aux cerfs	jusqu'à 1000Y
Grossissement	6x
Champ de vision (FOV)	7.5°
Pupille de sortie	3.7mm
Relief de l'oculaire	16mm
Batterie	double alimentation : CR2 et batterie lithium rechargeable 450mAh
Durée de vie de la batterie	>10000 mesures
Affichage	LCD haute définition avec double couleur (rouge et noir)
Temps de réponse de la mesure	<1s
Résolution des mesures	$\pm(0.5Y+0.001D)$
Dimensions	4.11 x 2.62 x 1.42 pouces (104,5 x 66,5 x 36 mm)
Poids	253g

*Les données sont mesurées et fournies par le laboratoire MILESEET ; l'utilisation réelle peut varier légèrement en fonction des circonstances spécifiques.

Pour nous contacter

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add : No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,
Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan
District, Shenzhen, China

Site web : www.mileseey.net

Magasin : www.mileseeyoptics.com

Courrier électronique : service@mileseey.com

Made in China

Istruzioni di Sicurezza

Avvertenze

- **NON** guardare nell'apertura del laser durante l'uso del dispositivo, altrimenti può causare danni agli occhi.
- **NON** utilizzare il dispositivo per osservare il sole o puntarlo direttamente verso il sole, poiché potrebbe danneggiare permanentemente la vista, causare danni ai componenti interni e all'oculare.
- **NON** conservare il dispositivo in ambienti con temperature superiori all'intervallo raccomandato (-10°C a 60°C).



Smaltimento:

- **Impegno per la protezione ambientale:** La protezione ambientale è una responsabilità condivisa. Prestare attenzione all'impatto ambientale durante l'uso di questo prodotto.
- **Smaltimento delle batterie:** È severamente vietato gettare le batterie esauste nei rifiuti domestici. Assicurarsi che le batterie esauste vengano smaltite presso appositi centri di raccolta per un trattamento corretto.

● **Smaltimento del prodotto:** Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici regolari. Deve essere smaltito in conformità con le normative e le linee guida locali specifiche del tuo paese/regione.

Avvertenze

Interferenza con Dispositivi Medici: Contiene un magnete al neodimio. Tenere lontano da pacemaker e defibrillatori per evitare interferenze.




Sensibilità al calore: L'esposizione a temperature superiori a 175°F (80°C) può ridurre l'attrazione magnetica.

Rischio di danni elettronici: Il campo magnetico forte può influenzare TV, computer, carte di credito, orologi meccanici, apparecchi acustici e altro ancora. Evitare di posizionare vicino a dispositivi elettronici sensibili.


Pericolo di Schiacciamento: Prestare attenzione per evitare di schiacciare pelle o dita quando si attacca a superfici metalliche.



Panoramica del Prodotto



Icone del Display



Istruzioni per l'Utilizzo

Accensione/Spegnimento

Premi il pulsante di accensione per () accendere/spegnere il dispositivo.

*Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 16 secondi di inattività.

Regolazione della Diottria

Ruota la manopola di regolazione della diottria per mettere a fuoco l'immagine e ottenere la massima nitidezza.

Misurazione della Distanza


Premi brevemente il pulsante di misurazione per effettuare il rilevamento della distanza.

*Se sul display appare "---" , significa che il bersaglio non è misurabile o è fuori portata.


Modalità di Misurazione

Premi brevemente il pulsante Modalità per passare tra le modalità LOS, HD e ARCH.

Modalità LOS: Misura la distanza in linea di vista tra il dispositivo e il bersaglio.




Modalità HD (): Calcola la distanza orizzontale tra il dispositivo e il bersaglio.



Modalità ARCH (): Compensa gli angoli per fornire ai cacciatori la "vera distanza" durante la caccia con archi o frecce.

Gli utenti devono prima inserire la velocità della freccia nel dispositivo. In modalità ARCH, tieni premuto il pulsante Modalità per accedere al menu delle impostazioni, quindi premi il pulsante di Misurazione per regolare la velocità tra 200fps e 350fps (valore predefinito impostato a 220fps).

*La portata massima di misurazione in modalità ARCH è di 200 iarde.



Impostazioni

Tieni premuto il pulsante Modalità per entrare/uscire dal menu delle impostazioni, premi il pulsante Modalità per scorrere tra gli elementi e premi il pulsante di Misurazione per regolare i valori o modificare le impostazioni di ciascun elemento.

SET1: Cambio Modalità Target (Primo/Ultimo/Migliore/Auto)


SET2: Regolazione della Luminosità (L0-L3, L0 è visualizzazione nera)

SET3: Cambio Unità (Y/M)


Modalità di Destinazione

Premere e tenere premuto il pulsante Mode per accedere al menu delle impostazioni, quindi premere il pulsante Measure per cambiare modalità di destinazione (Prima/Ultima/Migliore/Auto).


Modalità Prima: Consigliata quando il bersaglio si trova davanti a uno sfondo complesso. Questa modalità evita di rilevare le distanze degli oggetti sullo sfondo, mostrando solo la distanza al bersaglio più vicino.



Distanza iniziale rilevata sugli alberi.




Distanza rilevata su un alce più vicino.




Scansione effettuata verso alberi più lontani. La distanza rimane bloccata sull'alce più vicino.


Modalità Ultima: Consigliata quando uno sfondo complesso si trova davanti al bersaglio. Questa modalità ignora gli ostacoli come rami o arbusti e mostra solo la distanza al bersaglio più lontano.



Distanza iniziale rilevata sugli alberi.



Distanza rilevata su un alce più lontano.



Scansione effettuata verso alberi più vicini. La distanza rimane bloccata sull'alce più lontano.

Modalità Migliore: Consigliata quando non ci sono ostacoli evidenti davanti al bersaglio e non ci sono interferenze significative dallo sfondo.

Modalità Automatica: Consigliata per misurare più bersagli contemporaneamente o quando il bersaglio è in movimento. Questa modalità consente di misurare simultaneamente le distanze sia al bersaglio più vicino che a quello più lontano.

Specifiche del Prodotto

Modello	IONJET 2
Distanza Riflettente Massima	Fino a 2000Y
Distanza sugli Alberi	Fino a 1200Y

Distanza sui Cervi	Fino a 1000Y
Ingrandimento	6x
Campo Visivo (FOV)	7.5°
Pupilla d'Uscita	3.7mm
Sollievo Oculare	16mm
Batteria	Doppia Alimentazione: CR2 e batteria al litio ricaricabile da 450mAh
Durata della Batteria	>10000 misurazioni
Display	LCD ad alta definizione con doppio colore (rosso e nero)
Tempo di Risposta della Misurazione	<1s
Risoluzione della Misurazione	$\pm(0.5Y+0.001D)$
Dimensioni	4.11 x 2.62 x 1.42 pollici (104.5 x 66.5 x 36 mm)
Peso	253g

*I dati sono misurati e forniti dal laboratorio MILESEET; l'uso reale potrebbe variare leggermente in base alle circostanze specifiche.

Contattaci

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,
Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan
District, Shenzhen, China

Sito web: www.mileseey.net

Negoziò: www.mileseeyoptics.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

Instrucciones de Seguridad

Advertencia

- NO mire dentro de la apertura del láser al usar el dispositivo, ya que podría causar daños en los ojos.
- NO use el dispositivo para observar el sol ni lo apunte directamente hacia el sol, ya que puede dañar permanentemente sus ojos, causar daños en los componentes internos y el ocular.
- NO almacene el dispositivo en ambientes con temperaturas que superen el rango recomendado (-10°C a 60°C).



Eliminación:

- Compromiso con la Protección del Medio Ambiente: La protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Sea consciente de su impacto ambiental mientras utiliza este producto.
- Eliminación de Baterías: Está estrictamente prohibido desechar las baterías en la basura doméstica. Asegúrese de que las baterías usadas se eliminen en estaciones de recolección designadas para su manejo adecuado.

● **Eliminación del Producto:** Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. En su lugar, debe eliminarse de acuerdo con las normativas y directrices locales específicas de su país/región.

Advertencia

Interferencia con Dispositivos Médicos: Contiene un imán de neodimio. Manténgase alejado de marcapasos y desfibriladores para evitar interferencias.




Sensibilidad al calor: La exposición a temperaturas superiores a 175°F (80°C) puede reducir la atracción magnética.

Riesgo de daños electrónicos: El campo magnético fuerte puede afectar televisores, computadoras, tarjetas de crédito, relojes mecánicos, audífonos y más. Evite colocarlo cerca de dispositivos electrónicos sensibles.


Riesgo de Atrapamiento: Use precaución para evitar que la piel o los dedos se queden atrapados al sujetar superficies metálicas.



Descripción del Producto



Iconos de Pantalla



Instrucciones de Operación

Encendido/Apagado

Presione el botón de encendido para () encender o apagar el dispositivo.

*El dispositivo se apaga automáticamente después de 16 segundos de inactividad.

Ajuste de Dióptrico

Gire el dial de ajuste de dióptrico para enfocar la vista y obtener una claridad óptima de imagen.

Medición de Distancia


Presione brevemente el botón de Medición para realizar el cálculo de distancia.

*Si aparece "---" en la pantalla, significa que el objetivo no es medible o está fuera del alcance.


Modos de Medición

Presione brevemente el botón de Modo para alternar entre los modos LOS, HD y ARCH.

Modo LOS: mide la distancia en línea de vista desde el dispositivo hasta el objetivo.




Modo HD (): calcula la distancia horizontal desde el dispositivo hasta el objetivo.



Modo ARCH (): compensa los ángulos para proporcionar a los cazadores la “distancia real” al cazar con arcos.

Los usuarios deben ingresar la velocidad de la flecha en el dispositivo antes de usar este modo. En el modo ARCH, mantenga presionado el botón de Modo para acceder al menú de configuración. Presione el botón de Medición para ajustar el valor de velocidad de 200 fps a 350 fps (configuración predeterminada en 220 fps).

*El rango máximo de medición para el modo ARCH es de 200 yardas.



Configuración

Mantenga presionado el botón de Modo para entrar/salir del menú de configuración, presione el botón de Modo para navegar entre los elementos y presione el botón de Medición para ajustar los valores o cambiar la configuración de cada elemento.

SET1: Cambio de Modo de Objetivo (Primero/Último/Mejor/Auto)


SET2: Ajuste de Brillo (L0-L3, L0 es pantalla en negro)

SET3: Cambio de Unidad (Y/M)


Modos de Objetivo

Mantenga presionado el botón de Modo para acceder al menú de configuración y presione el botón de Medición para alternar entre los modos de objetivo (Primero/Último/Mejor/Auto).


Modo Primero: Recomendado cuando el objetivo está frente a un fondo complejo. Este modo evita calcular las distancias a los objetos del fondo y solo muestra la distancia al objetivo más cercano.



Rango inicial
capturado en árboles.




Rango capturado en
un alce más cercano.




Escaneado a árboles
más lejanos. El rango
permanece fijado en el
alce más cercano.


Modo Último: Recomendado cuando un fondo complejo está frente al objetivo. Este modo ignora obstáculos como ramas o arbustos y solo muestra la distancia al objetivo más lejano.



Rango inicial
capturado en árboles.



Rango capturado en
un alce más lejano.



Escaneado a árboles
más cercanos. El rango
permanece fijado en el
alce más lejano.

Modo Mejor: Recomendado cuando no hay obstrucciones evidentes frente al objetivo ni interferencia significativa del fondo.

Modo Auto: Recomendado para medir múltiples objetivos al mismo tiempo o cuando el objetivo está en movimiento. Este modo puede medir simultáneamente las distancias al objetivo más cercano y más lejano.

Especificaciones del Producto

Model	IONJET 2
Rango Reflexivo Máximo	Hasta 2000Y
Rango en Árbol	Hasta 1200Y

Rango en Ciervo	Hasta 1000Y
Magnificación	6x
Campo de Visión (FOV)	7.5°
Salida del Pupilaje	3.7mm
Distancia de Retiro	16mm
Batería	Doble Alimentación: CR2 y Batería recargable de litio de 450mAh
Duración de la Batería	>10000 mediciones
Pantalla	LCD de alta claridad con doble pantalla (rojo y negro)
Tiempo de Respuesta de Rango	<1s
Resolución de Rango	$\pm(0.5Y+0.001D)$
Dimensiones	4.11 x 2.62 x 1.42 pulgadas (104.5 x 66.5 x 36 mm)
Peso	253g

*Todos los datos son medidos y proporcionados por el laboratorio MILESEET, el uso real puede ser ligeramente diferente dependiendo de las circunstancias específicas.

Contáctenos

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Dirección: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,
Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan
District, Shenzhen, China

Sitio web: www.mileseey.net

Tienda: www.mileseeyoptics.com

Correo electrónico: service@mileseey.com

Made in China

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Add: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeyoptics.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER

EN MAGASIN



À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



OU



FR

Vous êtes responsable de remettre
tous les appareils électriques et
électroniques usagés à des points de
collecte correspondants.

Pour en savoir plus,
www.quefairedeusdechets.fr

Points de collecte sur www.quefairedeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !