

Habotest HT820 βιομηχανική υπέρυθρη θερμική κάμερα απεικόνισης

Habotest · EAN 5907085524412

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χειρισμό και τη χρήση, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για εργασίες για τις οποίες δεν σχεδιάστηκαν, ώστε να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων.

2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι ένα εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως σπασμένες θήκες ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχημάτων.

3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να εξασφαλίσετε ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις. Λανθασμένα καλιμπραρισμένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Προφυλάξεις

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία ματιών, ειδικά όταν εργάζεστε με μετρητικά εργαλεία που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.

2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα για να αποφευχθεί τυχαία ζημιά ή κακή χρήση.

3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.

4. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην καταστρέψετε ευαίσθητα μετρητικά εξαρτήματα (π.χ., αισθητήρες, προμπς) όταν εργάζεστε με μετρητικά εργαλεία.

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το μετρητικό εργαλείο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και σταθερό για να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης ή ζημιές.
2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε καθορισμένες περιοχές που παρέχουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μην κάνετε μετρήσεις σε ενεργά εξαρτήματα ή σε συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Κανόνες για χρήση σε κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως, που μπορεί να βλάψει τις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.
2. Όταν χρησιμοποιείτε μετρητικά εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα υποστούν κρούσεις ή κραδασμούς που μπορεί να τα βλάψουν.
3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε περιοχές με ακραίες συνθήκες, όπως υψηλή δόνηση, ζεστές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο είναι πιστοποιημένο γι' αυτό από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ιδιαίτερα των μετρητικών εξαρτημάτων (π.χ., αισθητήρες, προμπς, οθόνες) και των μπαταριών.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ., μαλακά πανιά) για να αποφύγετε ζημιές σε ευαίσθητα εξαρτήματα.
3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής απόρριψη

1. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα μετρητικά εργαλεία

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης περιβάλλοντος και ηλεκτρονικών.

2. Μην απορρίπτετε τα μετρητικά εργαλεία σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν στοιχεία επικίνδυνα για το περιβάλλον.

3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων μετρητικών εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα εφαρμοστέα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.