

Μετρητής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου Habotest HT627

Habotest · EAN 5907085524450

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

και λειτουργικότητα.

4. Προσέξτε να μην καταστρέψετε ευαίσθητα μετρητικά εξαρτήματα (π.χ., αισθητήρες, προμπς) κατά τη χρήση μετρητικών εργαλείων.

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το μετρητικό εργαλείο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και σταθερά τοποθετημένο για να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης ή ζημιά.
2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε καθορισμένες περιοχές που παρέχουν καλή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Μην πραγματοποιείτε μετρήσεις σε ενεργά εξαρτήματα ή σε συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Κανόνες για χρήση σε κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως, που μπορεί να βλάψει τις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.
2. Όταν χρησιμοποιείτε μετρητικά εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα υποστούν κρούσεις ή χτυπήματα που μπορεί να τα βλάψουν.
3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε περιοχές με ακραίες συνθήκες, όπως υψηλή δόνηση, ζεστές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο είναι πιστοποιημένο για αυτό από τον κατασκευαστή.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χειρισμό και τη χρήση, παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ειδικά των μετρητικών εξαρτημάτων (π.χ., αισθητήρες, προμπς, οθόνες) και των μπαταριών.

Επίσης, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για τον προορισμό τους. Μην

χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφύγετε ζημιά ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων.

2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι ένα εργαλείο είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση πριν από τη χρήση του. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως θραυσμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχημάτων.

3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Λανθασμένα καλιμπραρισμένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Προφυλάξεις

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία ματιών, ειδικά όταν εργάζεστε με μετρητικά εργαλεία που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.

2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα για να αποφύγετε τυχαία ζημιά ή κακή χρήση.

3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, που μπορεί να επηρεάσει την ακρίβειά τους.