

MILESEEY®

Λέιζερ αποστασιόμετρο Mileseeey G7 100m

Εγχειρίδιο χρήσης



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το φορητό λέιζερ απόστασης μας. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και το εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.

Η συσκευή ανήκει στα προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη λέιζερ ή να την κατευθύνετε προς άλλα άτομα, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο βλάβης της όρασης.

β. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα παρεμβολής στη λειτουργία άλλων συσκευών και πρόκλησης ενόχλησης σε ανθρώπους και ζώα.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικό ή διαβρωτικό περιβάλλον.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε ιατρικές συσκευές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε αεροπλάνο.

1. Απόρριψη

Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών μαζί με τα οικιακά απορρίμματα· παρακαλούμε να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.


2. Πεδίο ευθύνης

Η MileSeey δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση στις ακόλουθες περιπτώσεις:


- Χρήση του προϊόντος χωρίς να έχετε διαβάσει τις οδηγίες.
- Χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών χωρίς τη συγκατάθεση της MileSeey
- Πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή μετατροπών στο προϊόν.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πιέστε και σύρετε το καπάκι προς το πίσω μέρος του περιβλήματος για να ανοίξετε το διαμέρισμα της μπαταρίας.



Τοποθετήστε 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH τύπου AAA, προσέχοντας τη σωστή πόλωση.



Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, κρατήστε πατημένο το καπάκι του χώρου των μπαταριών, πιέστε το και σύρετέ το προς τα πάνω για να το κλείσετε.



Η συσκευή τροφοδοτείται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH. Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για τη φόρτιση, αλλά αυτό διαρκεί περισσότερο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε περίπτωση χρήσης μπαταριών μίας χρήσης, ΜΗΝ φορτίζετε τη συσκευή μέσω USB. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μπαταρίες μίας χρήσης, για να αποφύγετε ατυχήματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη φόρτιση μπαταριών μίας χρήσης· η εταιρεία MileSeeY δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέστε το φορτιστή και αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα για να ακυρώσετε προηγούμενες λειτουργίες ή να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

2. Κουμπί μέτρησης

Με σύντομο πάτημα μετράτε μια μεμονωμένη απόσταση, ενώ με παρατεταμένο πάτημα πραγματοποιείτε συνεχή μέτρηση.

3. Κουμπί μενού

Με σύντομο πάτημα αλλάζετε τη λειτουργία μέτρησης: επιφάνεια/όγκος/Πυθαγόρας/αυτόματο αλφάδι/αυτόματη μέτρηση ύψους.

4. Κουμπί προσθήκης

Με σύντομο πάτημα προστίθεται η τιμή.

5. Κουμπί αφαίρεσης

Με ένα σύντομο πάτημα αφαιρείτε τιμές.

6. Κουμπί μνήμης

Με ένα σύντομο πάτημα ανακαλείτε μια τιμή από τη μνήμη.

7. Κουμπί αναφοράς μέτρησης / μονάδων

Με σύντομο πάτημα αλλάζετε την αναφορά (μπροστά/τρίποδο/πίσω/άκρο). Με παρατεταμένο πάτημα αλλάζετε τις μονάδες μέτρησης (m/ft/in/ft+in)

8. Κουμπί σίγασης,

Με σύντομο πάτημα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο ηχητικός σήμα.

9. Οθόνη

10. Πλευρικό κουμπί




Με σύντομο πάτημα πραγματοποιείται μέτρηση μίας απόστασης, ενώ με παρατεταμένο πάτημα πραγματοποιείται συνεχής μέτρηση

11. Θύρα USB

12. Άκρο

13. Κάλυμμα μπαταρίας

14. Οπή για τρίποδο



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Κατάσταση μπαταρίας | 12. Τιμή 2 / Ελάχιστη τιμή |
| 2. Απόσταση / Συνεχής μέτρηση | 13. Τιμή 3 / Μέγιστη τιμή |
| 3. Λέιζερ ενεργοποιημένο | 14. Συνοπτική γραμμή / Τελευταία τιμή / Αποτέλεσμα υπολογισμών |
| 4. Σημείο αναφοράς (μπροστά) | |
| 5. Σημείο αναφοράς (τρίποδο) | |
| 6. Σημείο αναφοράς (πίσω) | |
| 7. Σημείο αναφοράς (άκρο) | |
| 8. Ένδειξη τρόπου μέτρησης | |
| 9. Δείκτης γωνίας | |
| 10. Ιστορικό τιμών | |
| 11. Τιμή 1 | |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

	Μεμονωμένη/συνεχής μέτρηση		Μέτρηση επιφάνειας
	Πυθαγόρας 2 σημεία		Μέτρηση όγκου
	Πυθαγόρας 3 σημεία		Αυτόματη οριζοντίωση
	Πυθαγόρας 3 σημεία		Αυτόματη ρύθμιση ύψους

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος μέτρησης 1	100m
Ακρίβεια μέτρησης 2	±(2,0mm+5x10 ⁻⁵ D) mm
Μέτρηση κλίσης / Ακρίβεια	±(0,3°+0,1°+0,01°A)
Μονάδα μέτρησης	m/ft/in/ft+in
Οθόνη	LCD
Τύπος μέτρησης	Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Συνεχής μέτρηση Μέτρηση επιφάνειας Μέτρηση όγκου Αυτόματο αλφάδι Αυτόματη μέτρηση ύψους Θεώρημα του Πυθαγόρα (2 σημεία) Θεώρημα του Πυθαγόρα (3 σημεία) Θεώρημα του Πυθαγόρα (3 σημεία) Πρόσθεση/αφαίρεση Αυτοβαθμονόμηση Πλευρικό κουμπί Άκρο
Μετρήσεις	Μπροστά/Οπίσθια για τρίποδο/Πίσω/Άκρο
Αυτόματη απενεργοποίηση τροφοδοσίας	Μετά από 180 δευτερόλεπτα
Μνήμη	50 τιμές
Κατηγορία λέιζερ / Τύπος λέιζερ	Κατηγορία 2 / 630–670 nm, <1mMW
Μπαταρία	Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA NiMH
Διάρκεια ζωής μπαταριών	έως 3500 μετρήσεις (μεμονωμένη μέτρηση απόστασης)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~+40°C(32°F~+104°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C~+60°C(-14°F~+140°F)
Αδιάβροχη	IP65
Διαστάσεις	12*5,5*2,8cm
Βάρος	151g

1. Εύρος μέτρησης

Η μέγιστη εμβέλεια διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Η πραγματική εμβέλεια αναγράφεται στη συσκευασία.

2. Ακρίβεια μέτρησης

Το γράμμα «D» υποδηλώνει τη μετρηθείσα απόσταση

Σε ευνοϊκές συνθήκες, όπως λεία επιφάνεια, κατάλληλη θερμοκρασία και εσωτερικός φωτισμός, η συσκευή λειτουργεί εντός του εύρους που αντιστοιχεί στις αναφερόμενες παραμέτρους.


Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται σε δυσμενείς συνθήκες, όπως έντονο ηλιακό φως ή κατά τη μέτρηση σε επιφάνειες με χαμηλή ανακλαστικότητα ή πολύ τραχιές.

2. Η ακρίβεια της μέτρησης της κλίσης

0,1° εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το εύρος μέτρησης είναι $\pm 0-45^\circ$,

π.χ.: σε κανονική θερμοκρασία η ακρίβεια είναι $\pm 0,3^\circ$ σε γωνία 0° ,


ενώ σε ασυνήθιστη θερμοκρασία η ακρίβεια είναι $\pm 0,85^\circ$ σε γωνία 45° . Συμβουλές: Σε περίπτωση χαμηλής ηλιακής ακτινοβολίας και χαμηλής ανάκλασης από το αντικείμενο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πλακέτα στόχου ή ανακλαστήρα.



Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων αναφοράς.

Μεμονωμένη μέτρηση απόστασης

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία μέτρησης μεμονωμένης απόστασης. Αφού στοχεύσετε το στόχο, πατήστε το κουμπί  για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα στη γραμμή σύνοψης.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς μέτρησης . Στη συνέχεια, μετακινήστε αργά τη δέσμη λέιζερ εμπρός και πίσω, καθώς και πάνω και κάτω πάνω από το επιλεγμένο σημείο-στόχο, ξεκινώντας από ένα σταθερό σημείο

μέτρησης. Για να ολοκληρώσετε τη μέτρηση, πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τιμές της μέγιστης και της ελάχιστης απόστασης, ενώ η τελευταία μετρηθείσα τιμή θα επισημανθεί στη γραμμή σύνοψης. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή. Αυτή η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά αδράνειας.

Μέτρηση επιφάνειας

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία μέτρησης επιφάνειας .


Ακολουθώντας την αναβοσβήνουσα γραμμή, πατήστε το κουμπί  για να λάβετε την απόσταση της πρώτης γραμμής (μήκος) και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί  για τη δεύτερη γραμμή (πλάτος). Η επιφάνεια θα υπολογιστεί και θα εμφανιστεί στη γραμμή σύνοψης.



Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία μέτρησης όγκου. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στη γραμμή που αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί  για να

λάβετε την απόσταση για την πρώτη γραμμή (μήκος), πατήστε ξανά  για να λάβετε την τιμή για τη δεύτερη γραμμή (πλάτος) και, μετά το τρίτο πάτημα  για την τρίτη γραμμή (ύψος). Ο όγκος θα υπολογιστεί και θα εμφανιστεί στη γραμμή σύνοψης.




Πυθαγόρας (2 βαθμοί)

Δείτε το σχήμα «1». Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία Πυθαγόρα 


Σύμφωνα με το σήμα που εμφανίζεται ως αναβοσβήνουσα γραμμή, πατήστε το κουμπί  για να λάβετε

την απόσταση της πρώτης γραμμής. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση ως προς το αντικείμενο σε σχέση με ένα σταθερό σημείο μέτρησης και πατήστε ξανά το κουμπί  για να λάβετε την απόσταση της δεύτερης γραμμής. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στη γραμμή σύνοψης.



Πυθαγόρας (3 βαθμοί) (1)

Δείτε το σχήμα «1», πατήστε το κουμπί  Hf για να επιλέξετε τη λειτουργία Πυθαγόρα  , σύμφωνα με το σήμα της γραμμής που αναβοσβήνει, στοχεύστε στο πρώτο σημείο-στόχο, πατήστε  για να λάβετε την απόσταση της πρώτης γραμμής, αλλάξτε την κατεύθυνση σε οριζόντια σε σχέση με το αντικείμενο από το καθορισμένο σημείο μέτρησης του αποστασιόμετρου 11 Distance Meter TM-LDM60, πατήστε ξανά  για να λάβετε την απόσταση της δεύτερης γραμμής, μεταβείτε στο δεύτερο σημείο στόχου, πατήστε  για να λάβετε την απόσταση της τρίτης γραμμής· το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στη γραμμή σύνοψης.



Πυθαγόρας (3 βαθμοί) (2)

Δείτε το σχήμα «3», πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία Πυθαγόρας .

Σύμφωνα με το σήμα που εμφανίζεται ως αναβοσβήνουσα γραμμή, στοχεύστε στο πρώτο σημείο λέιζερ, πατήστε

για να λάβετε την απόσταση της πρώτης γραμμής, μετακινηθείτε στο 

δεύτερο σημείο στόχευσης από το σταθερό σημείο μέτρησης, πατήστε ξανά

για να λάβετε την απόσταση της δεύτερης γραμμής, αλλάξτε την

κατεύθυνση σε οριζόντια σε σχέση με το αντικείμενο από το σταθερό σημείο

μέτρησης, πατήστε  για να λάβετε την απόσταση της τρίτης γραμμής· το

αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στη γραμμή του αθροίσματος.


Αυτόματη μέτρηση στάθμης

Δείτε το σχήμα «4». Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης

οριζοντίωσης . Ακολουθώντας το σήμα που εμφανίζεται ως αναβοσβήνουσα


γραμμή, πατήστε το κουμπί για να λάβετε την απόσταση της διαγώνιας, καθώς και

των κάθετων και οριζοντίων γραμμών· το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη γραμμή.



Αυτόματη μέτρηση ύψους

Δείτε το σχήμα «5». Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης μέτρησης ύψους «». Σύμφωνα με την ένδειξη που εμφανίζεται ως αναβοσβήνουσα γραμμή, πατήστε το κουμπί «» για να λάβετε την απόσταση για την πρώτη γραμμή. Πατήστε το ξανά για τη δεύτερη γραμμή και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η κατακόρυφη απόσταση στην περίληψη.



Πρόσθεση/Αφαίρεση

Πρόσθεση: σύντομο πάτημα του κουμπιού «+» Αφαίρεση: σύντομο πάτημα του κουμπιού «—» Μετρήστε την πρώτη απόσταση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «+» ή «—». Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο πρόσθεσης/αφαίρεσης. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να μετρήσετε τη δεύτερη απόσταση – η δεύτερη τιμή θα προστεθεί αυτόματα στην πρώτη ή θα αφαιρεθεί από αυτήν. Σημείωση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, αν χρειαστεί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τυχόν σφάλματα ή βλάβες θα εμφανίζονται με τη μορφή κωδικών. Στον παρακάτω πίνακα εξηγείται η σημασία των κωδικών και παρουσιάζονται οι λύσεις

Κωδικός	Αιτία	Λύση
204	Σφάλμα υπολογισμού	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και επαναλάβετε τις ενέργειες.
208	Υπερβολικό ρεύμα	Διορθωτικές ενέργειες
220	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και επαναλάβετε τις ενέργειες.
255	Το σήμα λήψης είναι πολύ αδύναμο ή ο χρόνος μέτρησης είναι πολύ μεγάλος	Αλλάξτε την επιφάνεια στόχου
256	Το σήμα λήψης πολύ ισχυρό	Αλλάξτε την επιφάνεια στόχου
261	Σφάλμα υπολογισμού	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και επαναλάβετε τις ενέργειες.
500	Σφάλμα υλικού	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή μερικές φορές. Εάν το σύμβολο εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον πωλητή για βοήθεια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Mileseey Technology (US) Inc.

Διεύθυνση έδρας: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Κατασκευαστής: Shenzhen Mileseey Technology Co, Ltd.

Διεύθυνση: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα

Ιστοσελίδα: www.mileseey.net Κατάστημα:

www.mileseeytools.com

E-mail: Info@mileseey.com Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. ul.Rudzka

65c

44-200 Rybnik Πολωνία

www.innpro.pl

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες νικελίου-υδριδίου (Ni-MH) Καθαρό βάρος:

0,026 kg

Χωρητικότητα: 900mAh

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%):

όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: A7X2K9

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε σε αυτήν. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα όργανα μέτρησης σύμφωνα με τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα όργανα μέτρησης για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να αποφύγετε τη φθορά τους ή την παροχή λανθασμένων αποτελεσμάτων μέτρησης.
2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το εργαλείο βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Τα κατεστραμμένα εργαλεία, όπως σπασμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή σε κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Βαθμονομήστε τακτικά τα όργανα μέτρησης, ώστε να διασφαλίζετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Οι συσκευές που δεν έχουν βαθμονομηθεί σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Προφυλάξεις

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια, ειδικά όταν εργάζεστε με όργανα μέτρησης που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Κρατήστε τα όργανα μέτρησης μακριά από παιδιά και άτομα που δεν έχουν λάβει εκπαίδευση, για να αποτρέψετε τυχαία ζημιά ή λανθασμένη χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση των οργάνων μέτρησης σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.
4. Κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στα ευαίσθητα μέρη μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, αισθητήρες).

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το όργανο μέτρησης είναι σωστά ρυθμισμένο και στερεωμένο, ώστε να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης ή ζημιές.
2. Χρησιμοποιείτε τα όργανα μέτρησης μόνο σε καθορισμένους χώρους που εξασφαλίζουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως σε ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μην πραγματοποιείτε μετρήσεις σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Κανόνες χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες

1. Φυλάξτε τα όργανα μέτρησης σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στον ήλιο, που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.
2. Κατά τη χρήση των εργαλείων μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένα και δεν θα εκτεθούν σε κραδασμούς ή κρούσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη τους.
3. Αποφύγετε τη χρήση των οργάνων μέτρησης σε χώρους με ακραίες συνθήκες, όπως έντονες δονήσεις, καυτές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός εάν το όργανο έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή για τέτοιες συνθήκες.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των οργάνων μέτρησης, ιδίως των μετρητικών στοιχείων (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) και των μπαταριών.
2. Τηρείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά) για να μην προκαλέσετε ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα.
3. Πραγματοποιείτε τακτικά βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής απόρριψη

1. Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα όργανα μέτρησης πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Μην πετάτε τα όργανα μέτρησης στους συνηθισμένους κάδους απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων οργάνων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον **Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988** σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγές:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβήσουν, εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, τις καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω των 3,5V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, τις καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.