

Ψηφιακό πολύμετρο Habotest HT86B

Habotest · EAN 5907085524399

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χειρισμό και τη χρήση, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων.
2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι ένα εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως ραγισμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Λανθασμένα καλιμπραρισμένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Προφυλάξεις

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία ματιών, ειδικά όταν εργάζεστε με μετρητικά εργαλεία που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα για να αποφευχθεί η τυχαία ζημιά ή κακή χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.
4. Προσέξτε να μην καταστρέψετε ευαίσθητα μετρητικά εξαρτήματα (π.χ., αισθητήρες, αισθητήρες) όταν εργάζεστε με μετρητικά εργαλεία.

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το μετρητικό εργαλείο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και σταθερό

για να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης ή ζημιές.

2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε καθορισμένες περιοχές που παρέχουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.

3. Μην πραγματοποιείτε μετρήσεις σε ενεργά εξαρτήματα ή σε συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως, που μπορεί να βλάψει τις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.

2. Όταν χρησιμοποιείτε μετρητικά εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα υποστούν κραδασμούς ή κρούσεις που μπορεί να τα βλάψουν.

3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε περιοχές με ακραίες συνθήκες, όπως υψηλή δόνηση, ζεστές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο είναι πιστοποιημένο γι' αυτό από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ειδικά των μετρητικών εξαρτημάτων (π.χ., αισθητήρες, αισθητήρες, οθόνες) και των μπαταριών.

2. Ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ., μαλακά πανιά) για να αποφύγετε τη ζημιά σε ευαίσθητα εξαρτήματα.

3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής απόρριψη

1. Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα μετρητικά εργαλεία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης περιβάλλοντος και ηλεκτρονικών.

2. Μην απορρίπτετε τα μετρητικά εργαλεία σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον.

3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων μετρητικών εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα εφαρμοστέα πρότυπα για την προστασία της ασφαλείας και της υγείας των χρηστών.